

แผนการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

กลุ่มอาคารเรียนและที่ทำการ					ZONE 2
หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม					
ปรับปรุงระบบกันซึม กลุ่มอาคารเรียนและที่ทำการ	2,000,000	-	-	2,000,000	ของเดิมชำรุด เสื่อมสภาพ และรั่วซึม 3,800 ตร.ม.
หมวดงานพื้น					
หมวดงานผนัง					
หมวดงานฝ้าเพดาน					
หมวดงานสี					
หมวดงานประตู หน้าต่าง					
หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร					
หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร					
หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร					
หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ					
ปรับปรุงลานจอดรถ กลุ่มอาคารเรียนและที่ทำการ	1,000,000	-	-	1,000,000	ของเดิมชำรุด ไม่เหมาะกับการใช้งาน 1,500 ตร.ม.
ปรับปรุงทางเดินเท้าและหลังคาคลุม กลุ่มอาคารเรียนและที่ทำการ	500,000	-	500,000	1,000,000	ของเดิมชำรุด ไม่เหมาะกับการใช้งาน 750 ตร.ม.
หมวดงานอื่นๆ					
ปรับปรุง อาคารวิชาการ 1 และพื้นที่โดยรอบ	2,000,000	-	2,000,000	4,000,000	ของเดิมชำรุด ไม่เหมาะกับการใช้งาน
รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและที่ทำการ	3,500,000	-	500,000	8,000,000	

กลุ่มหอพักนักศึกษา					ZONE 3
หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม					
ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนหลังคา กลุ่มหอพักนักศึกษา	2,000,000	-	-	2,000,000	ทดแทนของเดิมที่ผุกร่อน เพื่อระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา หอพักสุรนิวศ 13 (จำนวน 44 หลัง)	5,500,000	5,500,000	-	11,000,000	เปลี่ยนหลังคาเป็น Metal Sheet แก้ไขปัญหาน้ำรั่ว 21,912 ตร.ม.
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา หอพักสุรนิวศ 14 (จำนวน 7 หลัง)	625,000	625,000	500,000	1,750,000	เปลี่ยนหลังคาเป็น Metal Sheet แก้ไขปัญหาน้ำรั่ว 3,486 ตร.ม.
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา หอพักสุรนิวศ 15 (จำนวน 24 หลัง)	3,000,000	3,000,000	-	6,000,000	เปลี่ยนหลังคาเป็น Metal Sheet แก้ไขปัญหาน้ำรั่ว 11,952 ตร.ม.
หมวดงานพื้น					
หมวดงานผนัง					
หมวดงานฝ้าเพดาน					
หมวดงานสี					
หมวดงานประตู หน้าต่าง					
หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร					
หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร					
หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร					
ปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร กลุ่มหอพักนักศึกษา	700,000	-	-	700,000	ตามข้อมูลสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา และประชุมสุขภาวะ (น้ำขัง)
หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ					
หมวดงานอื่นๆ					
รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา	11,825,000	9,125,000	500,000	21,450,000	

กลุ่มสถานกีฬา ที่ฟุตบอลกร และฟาร์มมหาวิทยาลัย					ZONE 4
หมวดงานหลังคา คาดฟ้า และระบบกันซึม					
ปรับปรุงระบบกันซึม กลุ่มสถานกีฬา ที่ฟุตบอลกร และฟาร์มมหาวิทยาลัย	1,000,000	-	-	1,000,000	ของเดิมชำรุด เสื่อมสภาพ และรั่วซึม 1,900 ตร.ม.
หมวดงานพื้น					
ปรับปรุงพื้นห้องน้ำ	100,000	-	100,000	200,000	ของเดิมชำรุด และรั่วซึม 130 ตร.ม.
หมวดงานผนัง					
หมวดงานฝ้าเพดาน					
หมวดงานสี					
หมวดงานประตู หน้าต่าง					
ปรับปรุงประตูที่ห้องฟุตบอลกร	250,000	-	250,000	500,000	ของเดิมชำรุด และผุพัง 100 บาน
หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร					
หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร					
หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร					
ปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร กลุ่มสถานกีฬา ที่ฟุตบอลกร และฟาร์มมหาวิทยาลัย	1,000,000	-	-	1,000,000	เพื่อระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขัง 1,500 ม.
หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ					
ปรับปรุงลานจอดรถ ที่ฟุตบอลกร	500,000	-	500,000	1,000,000	ของเดิมชำรุด ไม่เหมาะกับการใช้งาน 650 ตร.ม.
หมวดงานอื่นๆ					
รวมราคาปรับปรุงกลุ่มสถานกีฬา ที่ฟุตบอลกร และฟาร์มมหาวิทยาลัย	2,850,000	-	850,000	3,700,000	
รวมงบประมาณปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	21,675,000	9,125,000	1,850,000	36,650,000	