

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ จำนวนเงิน (บาท)				หลักการและเหตุผล	หมายเหตุ
		25 ปี มทส	2557 (เร่งด่วน)	2558	2559		
	งานซ่อมบำรุงและรักษา						
	กลุ่มอาคารที่ทำการ						
1	ปรับปรุงรางระบายน้ำหอสุรนา		250,000			แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ	
2	ปรับปรุงทางเดินเท้าเชื่อมระหว่างอาคาร B-C-D	1,000,000				แก้ไขปัญหาผิวทางเดินชำรุด หลุดร่อน	
3	ปรับปรุงห้องน้ำชั่วคราวข้างอาคารสุรนิทัศน์และติดเหล็กดัดประตูหน้าห้องน้ำ	500,000				เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการรองรับกิจกรรมต่างๆ	
	อาคารสุรนิทัศน์						
4	ปรับปรุงพื้นที่ทรายล้างเป็นหินแกรนิต ลานสัญลักษณ์สถาน	450,000				เพื่อให้แลดูสวยงามและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยฯ	
5	ปรับปรุงผ้าเพดานพร้อมทาสีภายในและภายนอกโรงอาหารครัวท่าน้าว			600,000		เพื่อบูรณาการตัวอาคารให้แลดูสะอาดสวยงาม	
6	ปรับปรุงเย็บตะเข็บหลังคา Metal Sheet อาคารเครื่องมือ 1-6		500,000			แก้ไขปัญหา น้ำรั่วจากตะเข็บ Metal Sheet ที่ชำรุดจากอายุการใช้งาน	
7	ปรับปรุงเย็บตะเข็บหลังคา Metal Sheet อาคารบริหาร/บรรณสาร 1/วิชาการ		300,000			แก้ไขปัญหา น้ำรั่วจากตะเข็บ Metal Sheet ที่ชำรุดจากอายุการใช้งาน	
8	ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารบรรณสาร 1			450,000		เนื่องจากพื้นดาดฟ้ารั่วซึมเวลาฝนตกและกันซึมเดิมหมดอายุการใช้งาน	
9	ปรับปรุงระบบกันซึม อาคารเครื่องมือ 7			600,000		เนื่องจากพื้นดาดฟ้ารั่วซึมเวลาฝนตกและกันซึมเดิมหมดอายุการใช้งาน	
10	ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารเครื่องมือ 1-6			4,000,000		เนื่องจากพื้นดาดฟ้ารั่วซึมเวลาฝนตกและกันซึมเดิมหมดอายุการใช้งาน	
11	ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารวิจัย			300,000		เนื่องจากพื้นดาดฟ้ารั่วซึมเวลาฝนตกและกันซึมเดิมหมดอายุการใช้งาน	
12	ปรับปรุงหลังคาลานจอดรถจักรยานยนต์ อาคารเรียนรวม-อาคารวิชาการ			600,000		เพื่อป้องกันแดดและฝน	
13	ปรับปรุงหลังคาลานจอดรถยนต์ อาคารเครื่องมือ 4, 5, 6			2,100,000		เพื่อป้องกันแดดและฝน	
14	ปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังสุรพัฒน์ 1			500,000		แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ	
15	ปรับปรุงกระจกเงาห้องน้ำอาคารเครื่องมือ 1-6			150,000		เพื่อทดแทนกระจกเดิมที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ				หลักการและเหตุผล	หมายเหตุ
		25 ปี มทส	2557 (เร่งด่วน)	2558	2559		
	รวมงบประมาณ	1,950,000	1,050,000	9,300,000	-		
	กลุ่มอาคารหอพักบ้านพัก/ สถานกีฬา						
1	ปรับปรุงติดตั้งกันสาด อาคารหอพักสุรนิวศ 4, 5 และ 6			150,000		แก้ไขปัญหาฝ้าฝนสาดและไหลเข้าพื้นที่ถุนอาคารและสนามหญ้า	
2	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอพักสุรนิวศ 13 (จำนวน 45 หลัง)			9,000,000		เปลี่ยนหลังคาเป็น Metal Sheet แก้ไขปัญหาฝ้าเพดานชำรุดเมื่อฝนตก	
3	ซ่อมแซมหลังคา หอพักสุรนิวศ 15 (จำนวน 36 หลัง)			7,200,000		เปลี่ยนหลังคาเป็น Metal Sheet แก้ไขปัญหาฝ้าเพดานชำรุดเมื่อฝนตก	
4	ซ่อมแซมฝ้าเพดาน หอพักสุรนิวศ 13 และ 15 (จำนวน 10 หลัง)			676,000		แก้ไขปัญหาฝ้าเพดานชำรุด/โก่งตัว(เฉพาะหลังที่มีปัญหาการโก่งตัวของฝ้า)	
5	เปลี่ยนบานประตูห้องพัก หอพักสุรนิวศ 13 จำนวน 428 บาน			1,626,400		ทดแทนบานประตูหน้าต่างเดิมที่ชำรุด	
6	เปลี่ยนบานประตูห้องพักนักศึกษา หอพักสุรนิวศ 15 (จำนวน324 บาน)			1,231,200		ทดแทนบานประตูหน้าต่างเดิมที่ชำรุด	
7	ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารอเนกประสงค์ 1			450,000		เนื่องจากพื้นดาดฟ้ารั่วซึมเวลาฝนตกและกันซึมเดิมหมดอายุการใช้งาน	
8	ปรับปรุงพื้นกระเบื้องเซรามิกทางเดิน R1-8 บริเวณโถงและทางเดินชั้นลงบันได			1,200,000		จากเดิมเป็นกระเบื้องยางมีสภาพชำรุดไม่คงทนถาวรต่อการใช้งาน	
9	ปรับปรุงหลังคาทางเดิน Metal Sheet เชื่อมระหว่าง R 7 ถึงทางแยกบรรณสาร				750,000	เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้สัญจรผ่านไปมา	
10	ปรับปรุงพื้นคอนกรีตรอบบ้านพัก จำนวน 10 หลัง				500,000	พื้นทางเดินเดิมทรุดตัวมากทำให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของตัวบ้าน	
11	เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบ้านพักจากกระเบื้องลอนคู่เป็นกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก				1,875,000	กลุ่มบ้านพัก 25 หลัง แรก ที่มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่และใกล้จะหมดสภาพ	
	(สีเขียว)					จากอายุการใช้งาน	
12	ปรับปรุงรางระบายน้ำกลุ่มหอพัก บ้านพักและเรือนพัก			900,000		เพื่อเพิ่มพื้นที่การระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังและรั่วซึม	
	รวมงบประมาณ	-	-	22,433,600	3,125,000		
	สรุปงบประมาณทั้งสิ้น	1,950,000	1,050,000	31,733,600	3,125,000	ราคารวมทั้งสิ้น	37,858,600

