

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559

ระดับมหาวิทยาลัย

1. แผนงานการบริหารความเสี่ยง : เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน กลุ่มอาคารบ้านพัก อาคารเรือนพักสุขนิवास 1-8 อาคารเครื่องจักรกล และอาคารสุรนิวศ 7-10
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่
3. วัตถุประสงค์ :
 - 3.1 เพื่อความเสถียรภาพในการใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัย
 - 3.2 เพื่อลดการเกิดกระแสไฟฟ้าดับฉุกเฉิน
 - 3.3 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ : ใช้อุปกรณ์ส่วนส่งไฟฟ้าแรงสูงที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
5. รายละเอียดกิจกรรม :
 - เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน กลุ่มอาคารบ้านพัก อาคารเรือนพักสุขนิवास 1-8 อาคารเครื่องจักรกล และอาคารสุรนิวศ 7-10
6. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ : ป้องกันการเกิดไฟฟ้าดับได้ 100 %
7. วงเงินงบประมาณ : หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2559	1,450,000	-	1,450,000
รวมทั้งสิ้น	1,450,000	-	1,450,000

หมายเหตุ : *ให้จัดทำรายละเอียดงบประมาณที่ต้องการลงในแบบฟอร์มคำของบประมาณของมหาวิทยาลัย

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
ระดับมหาวิทยาลัย

1. แผนงานการบริหารความเสี่ยง : เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากสายฉนวน 1 ชั้นเป็น 2 ชั้น อาคารสุรนิเวศ 13 และ อาคารเครื่องมือ 9-11
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่
3. วัตถุประสงค์ :
 - 3.1 เพื่อความเสถียรภาพในการใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัย
 - 3.2 เพื่อลดการเกิดกระแสไฟฟ้าดับ
 - 3.3 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 - 3.4 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงทั้งมหาวิทยาลัย
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ : มีระบบสัญญาแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารวิจัยมันสำปะหลัง และอาคารขนส่ง มีความปลอดภัย และป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคาร
5. รายละเอียดกิจกรรม :
 - เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากสายฉนวน 1 ชั้นเป็น 2 ชั้น อาคารสุรนิเวศ 13 และอาคารเครื่องมือ 9-11
6. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ : ป้องกันการเกิดไฟฟ้าดับได้ 100 %
7. วงเงินงบประมาณ : หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2559	800,000	-	800,000
รวมทั้งสิ้น	800,000	-	800,000

หมายเหตุ : *ให้จัดทำรายละเอียดงบประมาณที่ต้องการลงในแบบฟอร์มคำขอประมาณของมหาวิทยาลัย

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
ระดับมหาวิทยาลัย

1. แผนงานการบริหารความเสี่ยง : เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีประสิทธิภาพต่ำ ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่
3. วัตถุประสงค์ :
 - 3.1 เพื่อความเสถียรภายในการใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัย
 - 3.2 เพื่อลดการเกิดกระแสไฟฟ้าดับฉุกเฉิน
 - 3.3 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ : ใช้อุปกรณ์สายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
5. รายละเอียดกิจกรรม :
 - เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีประสิทธิภาพต่ำ ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี ประกอบด้วยลูกถ้วย Line Post ล้อฟ้า Drop Out Fuse
6. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ : ป้องกันการเกิดไฟฟ้าดับได้ 100 %
7. วงเงินงบประมาณ : หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2559	800,000	-	800,000
รวมทั้งสิ้น	800,000	-	800,000

หมายเหตุ : *ให้จัดทำรายละเอียดงบประมาณที่ต้องการลงในแบบฟอร์มคำของบประมาณของมหาวิทยาลัย

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
ระดับมหาวิทยาลัย

1. แผนงานการบริหารความเสี่ยง : ปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงต่ำเอนเอียง และติดตั้งเสาเสริม อาคารสนามเทนนิส
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่
3. วัตถุประสงค์ :
 - 3.1 เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ
 - 3.2 เพื่อลดการเกิดกระแสไฟฟ้าแรงต่ำดับ
 - 3.3 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ : ใช้อุปกรณ์สายส่งไฟฟ้าแรงต่ำที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
5. รายละเอียดกิจกรรม :
 - ปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงต่ำเอนเอียง และติดตั้งเสาเสริม อาคารสนามเทนนิส
6. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ : ป้องกันการเกิดไฟฟ้าดับได้ 100 %
7. วงเงินงบประมาณ : หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2559	300,000	-	300,000
รวมทั้งสิ้น	300,000	-	300,000

หมายเหตุ : *ให้จัดทำรายละเอียดงบประมาณที่ต้องการลงในแบบฟอร์มคำของบประมาณของมหาวิทยาลัย

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
ระดับมหาวิทยาลัย

1. แผนงานการบริหารความเสี่ยง : เชื่อมต่อท่อน้ำประปาเข้าสู่ระบบ Fire Hose พร้อมย้ายตำแหน่งจุดหัวรับน้ำมาด้านหน้าอาคาร ของอาคารขนส่ง อาคารเรียนรวม 2 อาคารสุรนิเวศ 1-3, 4-6,10-11 และอาคารสุขนิवास 1-7
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่
3. วัตถุประสงค์ :
 - 3.1 เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
 - 3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร
 - 3.3 เพื่อให้ระบบดับเพลิงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ : ลดการสูญเสีย และมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
5. รายละเอียดกิจกรรม :
 - เชื่อมต่อท่อน้ำประปาเข้าสู่ระบบ Fire Hose พร้อมย้ายตำแหน่งจุดหัวรับน้ำมาด้านหน้าอาคาร ของอาคารขนส่ง อาคารเรียนรวม 2 อาคารสุรนิเวศ 1-3,4-6,10-11 และอาคารสุขนิवास 1-7 ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
6. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ : ป้องกันการเกิดอัคคีภัยได้ 100 %
7. วงเงินงบประมาณ : หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2559	450,000	-	450,000
รวมทั้งสิ้น	450,000	-	450,000

หมายเหตุ : *ให้จัดทำรายละเอียดงบประมาณที่ต้องการลงในแบบฟอร์มคำขอของงบประมาณของมหาวิทยาลัย

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
ระดับมหาวิทยาลัย

1. แผนงานการบริหารความเสี่ยง : ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ อาคารวิชาการ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่
3. วัตถุประสงค์ :
 - 3.1 เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
 - 3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร
 - 3.3 เพื่อให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ : ลดการสูญเสีย และมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
5. รายละเอียดกิจกรรม :
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ อาคารวิชาการ ให้ควบคุมพื้นที่ตามมาตรฐาน
สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
6. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ : ป้องกันการเกิดอัคคีภัยได้ 100 %
7. วงเงินงบประมาณ : หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2559	800,000	-	800,000
รวมทั้งสิ้น	800,000	-	800,000

หมายเหตุ : *ให้จัดทำรายละเอียดงบประมาณที่ต้องการลงในแบบฟอร์มคำขอของงบประมาณของมหาวิทยาลัย

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
ระดับมหาวิทยาลัย

1. แผนงานการบริหารความเสี่ยง : ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษาชั้นเดียวที่เป็นกระเบื้องลอนคู่เสื่อมสภาพเกิดการรั่วซึมและพัง เนื่องจากลมพายุ เป็นหลังคาเบาชนิดลอน ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ ธรรมชาติและปิทูเมน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานซ่อมบำรุงและรักษา ส่วนอาคารสถานที่
3. วัตถุประสงค์ :
 - 3.1 เพื่อป้องกันลมพายุพัดหลังคาแตกเสียหายน้ำรั่วซึม
 - 3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารป้องกันความร้อนและเสียงรบกวน
 - 3.3 เพื่อให้การใช้งานอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ : ลดการเสียหายจากพายุฝน และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. รายละเอียดกิจกรรม :
 - ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษาชั้นเดียวที่เป็นกระเบื้องลอนคู่อายุการใช้งาน 20 ปี เป็นหลังคาเบาผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ธรรมชาติ และปิทูเมน ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ลดความร้อนและเสียงรบกวน จำนวน 20 หลัง
6. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ : ป้องกันความเสียหายจากการเกิดลมพายุฝนกรรโชกแรงได้ 100 %
7. วงเงินงบประมาณ : หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	หมายเหตุ
2559	5,000,000	-	5,000,000	20 หลัง
2560	7,500,000	-	7,500,000	30 หลัง
2561	7,500,000	-	7,500,000	30 หลัง
รวมทั้งสิ้น	20,000,000	-	20,000,000	

หมายเหตุ : * ให้จัดทำรายละเอียดงบประมาณที่ต้องการลงในแบบฟอร์มคำของบประมาณของมหาวิทยาลัย

7 พค. 59

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน ส่วนอาคารสถานที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน										
ประจำปีงบประมาณ 2558										
หน่วยงาน ส่วนอาคารสถานที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558										
ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	สถานะดำเนินการ		%	ผลการดำเนินงาน
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3) = (1)*(2)		☺	☹		
การเกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายในองค์กรที่เพิ่มขึ้นและชัดเจนหรืออาจเกิดขึ้น										
- แนวถนนยังไม่มีการปักแนวเขตให้ชัดเจน ซึ่งมีเอกชนปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำแนวรั้วหรือถนนของมหาวิทยาลัยฯ	F	- จัดทำรั้วถาวรรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อทดแทนรั้วชั่วคราว และจัดทำเสาปักหลักแนวถนนมหาวิทยาลัย 1 และ 2 ให้ชัดเจน							50%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. การเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากระบบสาธารณูปโภค										
- กรณีเสาไฟฟ้าล้ม	HS	- เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอายุเกินกว่ามาตรฐานกำหนด							100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
- การเกิดเพลิงไหม้ในอาคารเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องใช้ขนาดใหญ่มากขึ้น		- กำหนดวางแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย								ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
- สภาพอาคารทรุดโทรม สายไฟฟ้าเก่าปริมาณสารเคมีที่เก็บมีมากขึ้น		- ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย								

122